



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

(наименование территориального органа МЧС России)

618900, Пермский край, Лысьва, ул. Революции, 2, тел. (34249) 2-77-65, 6-06-60

электронный адрес: 20ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу от 15.03.2017 № 9

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
21 марта 2017 начальником 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по пермскому краю, майором внутренней службы Веретенниковым Сергеем Александровичем и заместителем начальника 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по пермскому краю, майором внутренней службы Белоглазовым Павлом Владимировичем проведена плановая выездная проверка здания общеобразовательной организации, расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Федосеева, 25, на котором осуществляет деятельность Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «СОШ №3»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Заместитель директора по АХЧ – Каменских Вера Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	На момент проверки не предоставлена инструкция о мерах пожарной безопасности	п. 2 ППР в РФ	01.08.2017	

2.	На момент проверки не предоставлена инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п. 12 ППР в РФ	01.08.2017	
3.	На момент проверки не предоставлен журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	п. 478 ППР в РФ	01.08.2017	
4.	На момент проверки не предоставлен журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности	п.10 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645	01.08.2017	
5.	На момент проверки не предоставлены документы подтверждающие проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты	п. 61 ППР в РФ	01.08.2017	
6.	На момент проверки не предоставлены документы подтверждающие проведение занятий (бесед) с учащимися по изучению требований пожарной безопасности	п. 104 ППР в РФ	01.08.2017	
7.	На момент проверки не предоставлены документы подтверждающие проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических(автономных), систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 ППР в РФ	01.08.2017	
8.	Для помещений складского и производственного назначения не в полном объеме выполнены мероприятия по обозначению на дверях категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	п. 20 ППР в РФ	01.08.2017	
9.	В помещениях здания имеются отверстия и зазоры, образовавшиеся в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями, что не обеспечивает требуемую дымогазонепроницаемость.	п.22 ППР РФ	01.08.2017	

Цокольный этаж				
10.	В помещении коридора № 15 из плоскости стены выступает оборудование (радиаторы отопления) на высоте менее 2 м.	п. 6.26* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
11.	В помещении № 2 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,25 м от окружающих предметов (осветительного прибора), требуется не менее 0,5 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
12.	В помещении № 1 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,40 м от окружающих предметов (осветительного прибора), требуется не менее 0,5 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
13.	С западной стороны помещения № 1 имеется помещение, не обозначенное на поэтажном плане, которое в свою очередь не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации.	п. А.4, п. 38 таблицы А.3, СП 5.13130.2009	01.08.2017	
14.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 10 в свету составляет 1,7 м (требуется не менее 1,9 м).	п. 33 ППР в РФ, п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
15.	Дверь, ведущая из помещения № 9 выполнена в противопожарном исполнении, в свою очередь данная дверь не оборудована устройством для самозакрывания	п. 153 ППР в РФ, п. 7.17 СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
16.	В помещении № 9 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).	п.п. «В» п. 42 ППР РФ	01.08.2017	
17.	В помещении № 8 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,30 м от окружающих предметов (осветительного прибора), требуется не менее 0,5 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
18.	В помещении лестничной клетки № 7 имеется лестничный марш, являющийся участком пути эвакуации, в пределах которого допущены ступени различной высоты.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
19.	Отсутствует дверь, ведущая из помещения № 4 в помещение № 5 предусмотренная проектной документацией.	п.п. «Д» п. 23 ППР РФ	01.08.2017	
20.	Заблокирована дверь эвакуационного выхода из помещения № 5 в помещение № 7	п.п. «Б» п. 36 ППР РФ	01.08.2017	
21.	Зафиксирована в открытом положении самозакрывающаяся дверь, ведущая из помещения № 5 в помещение № 15.	п.п. «Г» п. 36 ППР РФ	01.08.2017	

22.	На пути эвакуации в помещении №15 имеется лестничный марш, в пределах которого допущены ступени различной высоты.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
23.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 19 в свету составляет 0,77 м (требуется не менее 0,8 м)	п. 33 ППР в РФ, п. 6.16 СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
24.	В помещении № 14 эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателем).	п.п. «В» п. 42 ППР РФ	01.08.2017	
25.	В помещении № 22 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,30 м от окружающих предметов (осветительного прибора).	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
26.	Дверь, ведущая из помещения коридора № 15 в помещение лестничной клетки № 26 выполнена двупольной. Одна из створок не оборудована устройством для самозакрывания двери.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
27.	В помещении лестничной клетки № 26 имеется лестничный марш, являющийся участком пути эвакуации, в пределах которого допущены ступени различной высоты.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
28.	Ширина лестничной площадки (между цокольным и первым этажами) в лестничной клетке №26 имеет ширину 1,05 м, что менее ширины марша (ширина марша 1,25 м)	п. 33 ППР в РФ, п. 6.31* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
29.	В помещении коридора № 35, являющемся путём эвакуации размещено оборудование (питьевой фонтан) выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.26* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
1-ый этаж				
30.	Дверь, ведущая из помещения № 3 в помещение лестничной клетки № 4 не оборудована уплотнением в притворах.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
31.	В помещении лестничной клетки № 4 имеется лестничный марш, являющийся участком пути эвакуации, в пределах которого допущены ступени различной высоты.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
32.	В помещении № 6 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,20 м от окружающих предметов (осветительного прибора).	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
33.	В помещении № 9 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	

	расстоянии 0,20 м от окружающих предметов (осветительного прибора).			
34.	В помещении № 14 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,20 м от окружающих предметов (осветительного прибора).	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
35.	В помещении лестничной клетки № 28 имеются лестничные марши, являющиеся участком пути эвакуации, в пределах которых допущены ступени различной высоты.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
36.	Двери, ведущие из помещения № 25 в помещение лестничной клетки №28 не оборудованы уплотнением в притворах.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
37.	Дверь, ведущая из помещения коридора № 35 в помещение лестничной клетки № 44 выполнена двупольной. Одна из створок не оборудована устройством для самозакрывания двери.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
38.	Ширина лестничной площадки (между первым и вторым этажами) в лестничной клетке № 44 имеет ширину 1,30 м, что менее ширины марша (ширина марша 1,25 м)	п. 33 ППР в РФ, п. 6.31* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
39.	В помещении лестничной клетки № 44 имеются лестничные марши, являющиеся участком пути эвакуации, в пределах которых допущены ступени различной высоты.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
2-ой этаж				
40.	Дверь, ведущая из помещения № 2 в помещение лестничной клетки № 1, не оборудована уплотнением в притворах.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
41.	Отсутствует дверь, ведущая из помещения № 2 в помещение № 3 предусмотренная проектной документацией.	п.п. «Д» п. 23 ППР РФ	01.08.2017	
42.	В помещении № 14 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,20 м от окружающих предметов (осветительного прибора).	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
43.	В помещении № 13 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,20 м от окружающих предметов (осветительного прибора).	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
44.	В помещении № 11 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	

	расстоянии 0,30 м от окружающих предметов (осветительного прибора).			
45.	В помещении № 10 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,25 м от окружающих предметов (осветительного прибора).	п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.08.2017	
46.	Дверь, ведущая из помещения № 4 в помещение лестничной клетки № 8, не оборудована уплотнением в притворах.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
47.	Дверь, ведущая из помещения коридора № 23 в помещение лестничной клетки № 24 выполнена двупольной. Одна из створок не оборудована устройством для самозакрывания двери.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
48.	Ширина лестничной площадки (между первым и вторым этажами) в лестничной клетке № 24 имеет ширину 1,18 м, что менее ширины марша (ширина марша 1,28 м)	п. 33 ППР в РФ, п. 6.31* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
49.	В помещении лестничной клетки № 24 имеются лестничные марши, являющиеся участком пути эвакуации, в пределах которых допущены ступени различной высоты.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
50.	Выход из лестничной клетки № 24 в чердачное помещение осуществляется через противопожарный люк, однако размеры люка составляют 0,60*0,67м (требуется 0,6м*0,8м)	п. 8,4*СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
3-й этаж				
51.	Дверь, ведущая из помещения № 2 в чердачное помещение, выполнена в противопожарном исполнении, в свою очередь данная дверь не оборудована устройством для самозакрывания.	п. 153 ППР в РФ, п. 7.17 СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
52.	В помещении лестничной клетки № 1 имеются лестничные марши, являющиеся участком пути эвакуации, в пределах которых допущены ступени различной высоты.	п. 33 ППР в РФ, п. 6.28* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
53.	Дверь, ведущая из помещения № 2 в помещение лестничной клетки № 1, не оборудована уплотнением в притворах.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	
54.	Дверь, ведущая из помещения № 2 в помещение лестничной клетки № 1, не оборудована устройством для самозакрывания.	п.6.18* СНиП 21-01-97*	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника 20 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
майор внутренней службы Белоглазов П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



«06» апреля 2017

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 201__ г.