



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
20 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Революции, 2, г. Лысьва, 618900. Телефон: (3422)584001 (доб. 320, 345)

618900, Пермский край, г. Лысьва, E-mail: 20ond@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 9/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Лысьва, ул. Революции, 2

(место составления акта)

« 12 » марта 20 20 г.

(дата составления акта)

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 3»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу от 05.02.2020 № 9

(наименование органа ГПН)

ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17, ч. 4, ст. 1, ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 14 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. 25 февраля, период с 16 час. 10 мин. до 17 час. 10 мин. 11 марта 2020 года, начальником 20 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу УНПР Главного управления МЧС России по пермскому краю, майором внутренней службы Белоглазовым Павлом Владимировичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Федосеева, 25 (объект защиты: здания, помещения, территория объекта; категория высокого риска)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Заместитель директора по административно-хозяйственной части –
Каменских Вера Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	В процессе эксплуатации объекта допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта,	п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	26.07.2021	

	разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке.	п. 4.3. СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»		
2.	При достижении системой противопожарной защиты или ее составными частями предельного состояния (срока службы), согласно НПБ 75-98, (пп. 9.2.5, 12.2.5); НПБ 76-98 (п. 17.2.3), НПБ 76-98, (п. 17.2.3); ГОСТ Р 53325-2009 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п.6.2.4.1, п.7.2.5.4); ГОСТ Р 53325-2012 (п. 4.2.4.3, п. 5.2.4.3, п. 6.2.4.1, п. 7.9.4) 10 лет (акт комплексного опробования технических средств пожарной сигнализации от 11.11.2008) организацией осуществляющей обслуживание системы противопожарной защиты не приняты меры к созданию новой системы.	п. 61 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390; п. 5.1.1, 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;	26.07.2021	
3.	При эксплуатации здания не обеспечено соблюдение проектных решений проектной документации по наполняемости здания учащимися, а также превышено число парт (столов) в учебных классах и кабинетах. Из проектной документации установлено, объект предназначен для 420 человек, по факту образовательный процесс предусматривается для 635 человек.	ч. 5 ст. 55.24 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; п. 33, 103 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	26.07.2021	
4.	В учреждении имеются образовательные программы по обучению мерам пожарной безопасности, не согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	п. 3.6, 3.6.1 постановления Правительства Пермского края от 07.07.2009 № 421-п «Об утверждении порядка организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края»	26.07.2021	
5.	Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам	п. 55 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390, п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»	26.07.2021	
6.	В декларации пожарной безопасности указаны не достоверные сведения. В представленной декларации пожарной безопасности (зарегистрированной в 20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу от 12.01.2017 № 54724-ТО-ТО-000577) в разделе III в качестве применяемых нормативных документов указаны	п. 2, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	26.07.2021	

	СНиП, НПБ, РД, ГОСТ, действовавшие до 01.05.2009. Расчет пожарного риска проведен в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». При обеспечении пожарной безопасности объектов защиты нельзя одновременно пользоваться системой нормирования, действующей в различные периоды времени.			
7.	Запоры дверей эвакуационных выходов не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа. На дверях имеются врезные замки с устройством для применения ключа.	п. 35 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	26.07.2021	
8.	На путях эвакуации в здании не предусмотрено аварийное освещение. В помещениях школы может находиться 635 человек.	п. 43 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 4.3.1, 7.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»,	26.07.2021	
9.	На размещённых в зданиях планах эвакуации не верно указан номер сотового телефона для вызова подразделений пожарной охраны. Указан 010, необходимо указывать 101.	п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля	26.07.2021	
10.	На размещённых в здании планах эвакуации, в правом нижнем углу не нанесена соответствующая маркировка, а именно дата изготовления, яркость свечения в мкд/м через 10 и 60 мин после отключения источников освещения (накачки), длительность послесвечения в мин.	(п. 6.2.3, п. 10.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля);	26.07.2021	
11.	Руководителем организации не обеспечено исправное содержание подъезда к зданию школы со всех сторон. С южной стороны не обеспечена отчистка подъезда от снега.	п. 75 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; п. 8.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	26.07.2021	

		планировочным и конструктивным решениям»		
12.	В пределах маршей лестничных клеток на путях эвакуации допущено устройство ступеней различной высоты.	6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
Цокольный этаж				
13.	Руководитель организации в помещении № 4 при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.	п. 33 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390	26.07.2021	
14.	В помещении коридора № 15 размещено оборудование (радиаторы отопления), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м.	п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
15.	Лестничная клетка № 7 отделена от помещений цокольного этажа противопожарной перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости с устройством тамбур-шлюза. Тамбур-шлюз не оборудован системой подачи воздуха при пожаре.	п. 7.23* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.18 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
16.	Лестничная клетка № 7 отделена от помещений цокольного этажа противопожарной перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости с устройством тамбур-шлюза. Заполнение проема противопожарной перегородки не соответствует требованиям нормативных документов. Требуется установка противопожарной двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч.	п. 3.1*, табл. 2*, п. 3.17 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы» п. 4.18 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
17.	В помещении № 1 металлической решеткой отгорожен гардероб. Эвакуация из образовавшегося гардероба осуществляется через дверной проем, ширина которого в свету составляет 0,73 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
18.	В помещении № 1 имеется открытая лестница являющаяся эвакуационной в соответствии с поэтажным планом эвакуации. Данная лестница ведет в коридор 1-го этажа, требуется в вестибюль 1-го этажа или непосредственно наружу.	6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 5 ст. 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	26.07.2021	

19.	В помещении № 1 имеется открытая лестница, ведущая в коридор 1-го этажа, являющаяся эвакуационной в соответствии с поэтажным планом эвакуации. В пределах указанной лестницы допущено устройство ступеней различной высоты.	6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
20.	В помещении № 1 имеется открытая лестница, ведущая в коридор 1-го этажа, являющаяся эвакуационной в соответствии с поэтажным планом эвакуации. В пределах указанной лестницы имеется промежуточная площадка глубиной 0,72 м, требуется не менее 1 м.	6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
21.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 10 в свету составляет 0,73 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
22.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 10 в свету составляет 1,69 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
23.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом), ведущим из лестничной клетки № 7 имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Ширина двери 0,8, глубина площадки 1,09 м.	п.1.93* СНиП «Общественные здания и сооружения»; 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
24.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 6 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
25.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 6 в свету составляет 1,70 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
26.	Кабельная линия системы обнаружения пожара в цокольном этаже (помещение вентиляционной камеры, помещение № 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25) не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (отсутствует сертификат). Фактически указанная линия выполнена кабелем ТРП 2*0,4, согласно проекта РП-08-08-07-ПС, требуется КСП 2*0,5.	ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 8, 17 Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч. 2 ст. 82 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и систем управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»);	26.07.2021	
27.	Кабельная линия системы	ст. 46 Федерального закона	26.07.2021	

	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в цокольном этаже (помещение вентиляционной камеры, помещение № 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25) не обеспечивает сохранность работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения ею функций и эвакуации людей в безопасную зону (не представлен сертификат). Фактически указанная линия выполнена кабелем ТРП 2*0,4, согласно проекта РП-08-08-07-ПС, требуется ШВВП 2*0,75.	от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 8, 17 Федерального закона РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч. 2 ст. 82 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.8, 4.9 СП 6.13.130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и систем управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»);		
28.	В помещении № 15 на путях эвакуации имеется лестница, в пределах которой лестницы допущено устройство ступеней различной высоты.	6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
29.	Ширина эвакуационного выхода из помещения вентиляционной камеры, смежной с помещением № 17, в свету составляет 0,70 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
30.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 17 в свету составляет 0,74 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
31.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 17 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
32.	В помещении № 16 на путях эвакуации имеется лестница, в пределах которой допущено устройство ступеней различной высоты.	6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
33.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 16 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
34.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 19 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
35.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 19 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
36.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 20 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
37.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 19 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	

38.	В помещении № 21 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,39 м от окружающих предметов и устройств (акустический динамик). Требуется не менее 0,5 м. В декабре 2019 года произведено перемещение осветительного прибора.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	26.07.2021	
39.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 22 в свету составляет 0,77 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
40.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 23 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
41.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 25 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
42.	На дверях помещения библиотеки № 24, в которой осуществляется хранение книжного фонда, не обозначена его категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	п. 20 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	26.07.2021	
43.	В пределах марша лестничной клетки № 26 допущено устройство ступеней различной высоты.	6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	
44.	Из помещения лестничной клетки № 7 эвакуация непосредственно наружу осуществляется через тамбур. В данном тамбуре допущено хранение различных материалов (уборочного инвентаря).	п.п. «В», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	26.07.2021	
45.	Дверь эвакуационного выхода из помещения № 10 блокируется дверью, открывающейся из гардероба.	п.п «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390	26.07.2021	
46.	В помещении коридора № 15, вблизи помещения № 12, размещено оборудование (труба водопровода и канализации), выступающее из плоскости стены на высоте менее 2 м.	п. 6.26* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
I-й этаж				
47.	В помещении № 1 на путях эвакуации имеется лестница высотой более 0,45 м не оборудованная ограждением с перилами высотой не менее 1,2 м.	п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
48.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 9 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	26.07.2021	

		пути и выходы»;		
49.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 9 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
50.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 20 в помещение № 13 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
51.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 12 в помещение № 13 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
52.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом), ведущим из помещения 14 имеется горизонтальная входная площадка с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Ширина двери 1,01, глубина площадки 1,08 м.	п.1.93* СНиП «Общественные здания и сооружения»; 5.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
53.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 36 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
54.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 36 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
55.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 37 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
56.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 37 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
57.	На двери помещения № 37 имеется обозначение его категория по взрывопожарной и пожарной опасности В2, в свою очередь дверь,	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	26.07.2021	

	ведущая в данное помещение не соответствует требованиям. Установлена деревянная дверь, требуется с пределом огнестойкости не ниже EI 30.	объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
58.	На двери помещения № 36, эксплуатируемого в качестве складского, не обозначена его категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	п. 20 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	26.07.2021	
59.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 40 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
60.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 40 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
61.	Дверь эвакуационного выхода из помещения № 32 выполнена двупольной. На момент проверки одна из створок заблокирована, закреплена к дверной раме саморезом.	п.п. «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	26.07.2021	
62.	Дверь эвакуационного выхода из помещения № 41 выполнена двупольной. На момент проверки одна из створок заблокирована, закреплена к дверной раме саморезом.	п.п. «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	26.07.2021	
2-й этаж				
63.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 4, ведущего в лестничную клетку № 8 в свету составляет 1,12 м, требуется не менее 1,2 м. Помещение 2-го этажа предназначено для одновременного пребывания более 50 человек.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
64.	В лестничной клетке № 8 допущено открыто проложенные электрические провода и кабели.	п. 6.32 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.4.4. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
65.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 31 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	

66.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 31 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
67.	В помещении № 31 на потолочном перекрытии установлен дымовой извещатель пожарный на расстоянии 0,40 м от окружающих предметов и устройств (акустический динамик). Требуется не менее 0,5 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	26.07.2021	
68.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 35 в свету составляет 0,78 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
69.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 35 в свету составляет 1,89 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
70.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 34 в свету составляет 0,77 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
71.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 35 в свету составляет 1,88 м, требуется не менее 1,9 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
72.	Отделка стен помещения спортивного зала № 30 выполнена горючим материалом плитами ОСП. Класс пожарной опасности данного материала выше КМ1. Документы, подтверждающие обработку со всех сторон огнезащитными красками или лаками, отсутствуют.	п.1.86 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6, ст. 134, табл. 29, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008	26.07.2021	
73.	Покрытие пола помещения спортивного зала № 30 выполнено горючим материалом, краской. Документы, подтверждающие класс пожарной опасности примененного материала, отсутствуют. В представленном сертификате 0627992 отсутствуют требуемые показатели.	п.1.86 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»; п. 6, ст. 134, табл. 29, Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008	26.07.2021	
74.	Покрытие пола помещения коридора № 36 на путях эвакуации выполнено	п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность	26.07.2021	

	горючим материалом (линолеум). Документы подтверждающие пожарную опасность примененного материала отсутствуют.	зданий и сооружений»		
75.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 28 в помещение № 29 в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
76.	Ширина эвакуационного выхода из помещения № 28 в помещение № 27 в свету составляет 0,75 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
77.	Дверь эвакуационного выхода из помещения № 27 выполнена двупольной. На момент проверки одна из створок заблокирована, закреплена к дверной раме саморезом.	п.п. «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	26.07.2021	
78.	В помещении № 23, являющегося путем эвакуации, размещены деревянные шкафы.	п.п. «Б», п. 36 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	26.07.2021	
79.	Третий этаж не имеет второго эвакуационного выхода.	п. 4.3* СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; п. 6.13* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
3-й этаж				
80.	В помещении № 3 в южной части выгорожено обособленное помещение, не отраженное на позэтажном плане. Ширина эвакуационного выхода из образовавшегося помещения в свету составляет 0,76 м, требуется не менее 0,8 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	26.07.2021	
81.	Выход из лестничной клетки № 24 в чердачное помещение осуществляется через противопожарный люк, однако размеры люка составляют 0,60*0,67м (требуется 0,6м*0,8м)	п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	26.07.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с фактами, выводами, предложениями, изложенными в предписании в течение пятнадцати дней с даты получения, лицо вправе представить в 20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу в письменной форме возражения в отношении выданного предписания.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник 20 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Лысьвенскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
майор внутренней службы Белоглазов П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



М.Л.П.

«12» марта 2020

Предписание для исполнения получил:



«12» 03 2020 г.

директор МДЧУ с.п.з. Карпенко Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)